


TAJO BOTIJA, RADAR DE MONITOREO GEOTECNICO

1

Periodo: 18/10/2023 al 20/11/2024




Notas:

- Gráfica de desplazamiento vs tiempo, muestra las tendencias progresivas de desplazamiento ocurridas en la zona de Falla Botija:
 - Aumento de nivel de agua en Poza 2, diciembre 2023.
 - Lluvias reportadas en junio 2024.
 - Aumento de nivel de agua en Poza 2, el 20 de septiembre de 2024.
 - Lluvias reportadas en noviembre de 2024.
- Importante aclarar que los mapas de desplazamientos acumulados, muestran todos los pixels en movimiento, por lo tanto, se observa el mapa con saturación de la tonalidad roja. La mayor forma de analizar los desplazamientos, es en secciones semanales o en intervalos específicos, en los que se registren las tendencias progresivas de desplazamiento.

TAJO BOTIJA, RADAR DE MONITOREO GEOTECNICO

Periodo: 18/10/2023 al 20/11/2024

2



Notas:

- Gráfica de desplazamiento vs tiempo, muestra la tendencia regresiva de desplazamiento en la zona de Cuña, en la pared Este del tajo Botija:
 - Aumento de nivel de agua en Poza 2, diciembre 2023, generó el desplazamiento de más de 370mm acumulados.
 - Estabilización de la zona, registrada desde noviembre de 2023 a la fecha.
- *Importante aclarar que los mapas de desplazamientos acumulados, muestran todos los pixels en movimiento, por lo tanto, se observa el mapa con saturación de la tonalidad roja. La mayor forma de analizar los desplazamientos, es en secciones semanales o en intervalos específicos, en los que se registren las tendencias progresivas de desplazamiento.*